



PROGRAMA Y PROBLEMATICAS

- ZONA DE TERRAZAS
- ACCESOS Y PASILLOS
- RESTAURANT
- COCINA
- HOSTAL
- BAÑOS

TERRAZA: DEBIDO A LA EXTESION Y TAMAÑO DE LA TERRAZA UNA DE LAS PRINCIPALES PROBLEMATICAS ES EL CONTROL DEL VIENTO EN LA ZONA, DEBIDO A LAS CORRIENTES ENCAUSADAS POR LAS MONTAÑAS

ACCESOS: EL ACTUAL PROYECTO CUENTA CON UN PISO COMPLETAMENTE DE MADERA, EL SE VE AFECTADO POR LA LLUVIA Y LA NIEVE Y SE VUELVE UN PISO INESTABLE PARA EL USUARIO

RESTAURANT: EL RESTAURANT UBICADO EN EL INTERIOR DEL PROYECTO TIENE UN DEFICIENTE USO DE LA LUZ SOLAR Y UN ESCASO TRABAJO DE LA VENTILACIÓN INTERIOIR.

HOSTAL: ACTUALMENTE EL HOTAL PRESENTA UNA DEFICIENTE LUZ NATURAL EN SUS PASILLOS Y RECIENTOS INTERIORES.

