


Diagnóstico bioclimático: Calle Santa Isabel

0 5 10 20 30 40 50m



1. San Diego 2. Arturo Prat 3. San Francisco 4. San Isidro 5. San Isidro - Carmen



Residencias
Comercio
Patrimonio

Día: 16/Noviembre/2021

Hora: 12.30 pm apróx.

Sombra especulada a mediodía:

La mayor parte de la calle será interceptada por la sombra causada por los edificios, los cuales en su mayoría son departamentos de mínimo 15 pisos de altura. Estos mismos perjudican a los edificios más pequeños que generalmente son comercios.





Diagrama: Áreas verdes y sitios eriazos




Diagrama: Uso del espacio





Análisis Puntos críticos




1_ Libreria Parque Almagro: San Diego / Santa Isabel : 13:30pm - 20°



Escala 1:100





Plaza Bernardo Leighton - Escala 1:100





Libreria Parque Almagro - Escala 1:100


2_ Plaza Bernardo Leighton: Arturo Prat // Serrano : 14:00pm - 24°





3_ Lugar de propuesta: San Francisco / Santa Isabel : 14:15pm - 20°




4_ Plaza Stuttgart: San Isidro / Santa Isabel : 14:30pm - 23°



5_ San Isidro / Carmen : 14:45pm - 23°





- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1 Veredas | 5 Vivienda |
| 2 Indumotora | 6 Estacionamiento |
| 3 Parque Santa Isabel | 7 Comercio |
| 4 Plaza Bernardo Leighton | 8 Ciclovía |

Problemáticas :

- Gran diferencia de veredas . estimula el tránsito por solo un costado ,ya que se encuentra mejor acondicionando gracias por la presencia de arboles.
- Pocas áreas verdes , con mal planificada y poca infraestructura.



Zona a intervenir:

Incluye tanto como el parque Santa Isabel ,como la Indumotora que le sigue, con el fin de extender y renovar el parque , unificando con este la vereda tan angosta y así generar un espacio verde para la comunidad.

La propuesta esta inspirada en el proyecto de Orquideorama Jardín Botánico, ubicado en Medellín, Colombia .

Molinos Santa Isabel

Planimetría propuesta
Intervención San Francisco / Santa Isabel



Esc. 1:100

Vistas Propuesta

