

PROBLEMÁTICA

La principal problemática corresponde al sobrecalentamiento del segundo nivel, haciendolo imposible de habitar durante el día, conlleva a desusos de espacios, como el de estudio.

Seguido por la problemática del enfriamiento del primer nivel, éste hecho ocurre porque el primer nivel hace uso de la sombra del árbol que se encuentra en la calle, las aberturas no se mantienen abiertas para hacer ingreso de radiacion solar, pero sí las de la fachada sur donde hay ingreso de corrientes de aire para contrarestar la sensacion de calor proveniente del segundo nivel

