

ANÁLISIS COMPARIVO BARRIO COPIAPÓ

CASO 2: EMPRESA TRANSPORTES ITALIA


USO: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS; OFICINA

UBBICACIÓN: CALLE COQUIMBO 1469, SANTIAGO

PERIODO DE CONSTRUCCIÓN: 1950


DATOS:
28 DE OCTUBRE
11.15 - 11.40 AM
T° AMBIENTE: 20,8°
HUMEDAD: 54%

ANÁLISIS TÉRMICO FACHADA





RELACIONAMOS LAS TEMPERATURAS MÁS ALTAS AL CONTACTO CON AGENTES COMO EL SUELO Y MAQUINAS DENTRO DEL RECINTO.

ELEMENTOS DE INCIDENCIA




EN ESTE CASO EL PRIMER NIVEL SE ENCUENTRA DESHABITADO, POR LO QUE SUELE SER MÁS FRÍO, LA MASA VEGETAL PROPORCIONA UN CLIMA MÁS HUMEDO DENTRO DEL RECINTO.



CORTE 03

EJE CALLE




DATOS ANÁLISIS:
03 DE NOVIEMBRE
15.00 - 15.35 PM
T° AMBIENTE: 32°
HUMEDAD: 63%

/// CORRIENTES FUERTES Y FRECUENTES
 ⇨ ENTRADA LEVE
 ≡ SE DISPERSA

■ CONCENTRACIÓN
 ■ DISTRIBUCIÓN

TEMPERATURA MUROS Y TABIQUES



CORTE 02

L.E.

