

ANALISIS ESPACIAL DE FACTORES TERMICO AMBIENTALES



La presente habitación estudiada, es parte de una vivienda del sector sureste de la Región metropolitana, específicamente en la comuna de la florida. La habitación es una cocina-comedor compuesta por albañilería armada, con una ventana y una puerta en dos caras de sus paredes, pero a pesar de esto, no le llega luz directa, pero si un flujo de aire continuo, razón por la que se escoge dicha habitación.

Registro fotografico del 26-09-2020



Registro fotografico del 26-09-2020



17:00 hrs

12:00 hrs

08:00 hrs


Proyección solar solsticio de verano 12:00Pm



Proyección solar solsticio de invierno 12:00Pm





Comportamiento del viento en la vivienda



Planta casa de estudio

Planta programa de estudio (Comedor)



Confort termico en santiago, año 2019

